

MAINTENANCE CHECKSHEET

INFORMASI UMUM

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID Pelanggan      | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nama Pelanggan    | Universitas Sangga Buana Ypkp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alamat Pelanggan  | Jl. PHH Mustofa (Suci) No. 68, Kota Bandung, Jawa Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nama Proyek       | Jakarta selatan, Setiabudi, Ibu Kota Jakarta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alamat Proyek     | RW 08, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa, 12850, Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lingkup Pekerjaan | Other - Watercooled Screw Chiller Unit 2<br><br>Unit Watercooled Screw Chiller 2 masih dapat beroperasi, namun suhu air chilled water tidak mencapai set point yang ditentukan. Terlihat alarm peringatan muncul beberapa kali dalam dua hari terakhir dan terdengar suara getaran yang tidak normal dari area kompresor. Mohon dilakukan inspeksi untuk memastikan penyebab masalah dan mencegah kerusakan lebih lanjut. |

|          |             |
|----------|-------------|
| Tanggal  | 21/07/2026  |
| Jobs ID  | WO-2026-175 |
| Kategori | SR          |
| Nomor    | 175         |
| Sales    | Sanggana    |
| PIC      | Nasa Lathif |

DATA ASET

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Nama Aset       | Watercooled Screw Chiller Unit 2             |
| Kode Aset       | WTR-USBY-002                                 |
| Lokasi          | Jakarta selatan, Setiabudi, Ibu Kota Jakarta |
| Sub-Kategori    | WATERCOOLED SCREW CHILLER                    |
| Status          | active                                       |
| Keterangan      | -                                            |
| Jenis Pekerjaan | Other                                        |



URAIAN PEKERJAAN MAINTENANCE

| OTHER - WATERCOOLED SCREW CHILLER |                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| INDIKATOR                         | HASIL                                                                          |
| Catatan Hasil Inspeksi            | Inspeksi dilakukan sesuai SOP pada seluruh komponen.                           |
| Kondisi Unit Secara Visual        | Baik                                                                           |
| Kebocoran Refrigeran              | checked                                                                        |
| Kondisi Kompresor Screw           | Normal                                                                         |
| Tekanan Refrigeran High Side      | 315 psi                                                                        |
| Tekanan Refrigeran Low Side       | 32 psi                                                                         |
| Suhu Chilled Water Supply         | 11                                                                             |
| Suhu Chilled Water Return         | 18                                                                             |
| Suhu Condenser Water Inlet        | 35                                                                             |
| Suhu Condenser Water Outlet       | 41                                                                             |
| Arus Kompresor                    | 176 A                                                                          |
| Tegangan Input 3 Phase            | 372 V                                                                          |
| Level Oli Kompresor               | Kurang                                                                         |
| Kondisi Filter Dryer              | Baik                                                                           |
| Kondisi Evaporator                | Bersih                                                                         |
| Kondisi Condenser                 | Kotor                                                                          |
| Pompa Chilled Water Berfungsi     | checked                                                                        |
| Pompa Condenser Water Berfungsi   | checked                                                                        |
| Cooling Tower Berfungsi Normal    | checked                                                                        |
| Alarm Pada Panel Kontrol          | Tidak Ada                                                                      |
| Kode Alarm                        | tidak diperlukan penggantian komponen                                          |
| Tindakan Perbaikan                | tidak ditemukan kerusakan yang memerlukan penggantian unit dalam kondisi layak |
| Rekomendasi Teknisi               |                                                                                |
| Foto Panel Kontrol                | -                                                                              |
| Foto Kompresor                    | -                                                                              |
| Foto Keseluruhan Unit             | -                                                                              |
| Foto Setelah Perbaikan            | -                                                                              |

## DOKUMENTASI



## TEMUAN DAN REKOMENDASI

| Tanggal & Waktu   | Temuan / Rekomendasi                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/07/2026; 22.02 | kondisi fisik unit secara keseluruhan terlihat bersih, tidak ditemukan kerusakan pada body, panel, maupun komponen eksternal |
| 20/07/2026; 22.02 | kondisi fisik unit masih baik                                                                                                |
| 20/07/2026; 22.02 | Pemeriksaan menggunakan leak detector dan inspeksi visual sambungan pipa.                                                    |
| 20/07/2026; 22.02 | Kompresor bekerja normal tanpa suara maupun getaran abnormal.                                                                |
| 20/07/2026; 22.02 | Pengukuran dilakukan saat beban operasi normal.                                                                              |
| 20/07/2026; 22.02 | pengukuran sesuai standar                                                                                                    |
| 20/07/2026; 22.02 | pengukuran dilakukan pada outlet evaporator                                                                                  |
| 20/07/2026; 22.02 | Pemeriksaan dilakukan pada jalur return.                                                                                     |
| 20/07/2026; 22.02 | Pengukuran dilakukan sebelum condenser.                                                                                      |
| 20/07/2026; 22.02 | Pengukuran dilakukan setelah condenser.                                                                                      |
| 20/07/2026; 22.02 | pengukuran menggunakan clamp meter.                                                                                          |
| 20/07/2026; 22.02 | tegangan supply stabil                                                                                                       |
| 20/07/2026; 22.02 | level oli berada pada indikator normal                                                                                       |
| 20/07/2026; 22.02 | filter dryer masih layak digunakan                                                                                           |
| 20/07/2026; 22.02 | kondisi permukaan evaporator cukup bersih                                                                                    |
| 20/07/2026; 22.02 | sirip condenser dalam kondisi baik cuman kotor saja                                                                          |
| 20/07/2026; 22.02 | pompa bekerja normal                                                                                                         |
| 20/07/2026; 22.02 | Operasi pompa normal                                                                                                         |
| 20/07/2026; 22.02 | cooling tower beroperasi normal                                                                                              |
| 20/07/2026; 22.02 | tidak terdapat kode alarm                                                                                                    |
| 20/07/2026; 22.02 | tidak diperlukan penggantian komponen                                                                                        |
| 20/07/2026; 22.02 |                                                                                                                              |



unit dalam kondisi layak dari segi operasi











CATATAN KLIEN

| Tanggal & Waktu | Catatan |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

CATATAN SUPERVISOR

| Tanggal & Waktu | Catatan |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

INFORMASI PELAKSANAAN

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Waktu Mulai   | 20/07/2026; 21.13 |
| Waktu Selesai | 20/07/2026; 22.06 |
| Total Waktu   | 00:54             |

PERSETUJUAN

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Teknisi    | Rahadian Reza — 20/07/2026; 22.06    |
| Supervisor | Kevin Supervisor — 20/07/2026; 22.07 |
| Klien      | -                                    |