

MAINTENANCE CHECKSHEET

INFORMASI UMUM

|                   |                                                                                                         |          |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| ID Pelanggan      | 0001                                                                                                    | Tanggal  | 18/07/2026  |
| Nama Pelanggan    | Universitas Sangga Buana Ypkp                                                                           | Jobs ID  | WO-2026-174 |
| Alamat Pelanggan  | Jl. PHH Mustofa (Suci) No. 68, Kota Bandung, Jawa Barat.                                                | Kategori | SR          |
| Nama Proyek       | Jakarta selatan, Setiabudi, Ibu Kota Jakarta                                                            | Nomor    | 174         |
| Alamat Proyek     | RW 08, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa, 12850, Indonesia | Sales    | Wisnu       |
| Lingkup Pekerjaan | Repair - AIR COOLED SCREW CHILLER - USBY002                                                             | PIC      | Argana      |
|                   | Masalah dari repair - customer                                                                          |          |             |

DATA ASET

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Nama Aset       | AIR COOLED SCREW CHILLER - USBY002           |
| Kode Aset       | AC-USB-002                                   |
| Lokasi          | Jakarta selatan, Setiabudi, Ibu Kota Jakarta |
| Sub-Kategori    | AC SINGLE SPLIT WALL MOUNTED                 |
| Status          | active                                       |
| Keterangan      | -                                            |
| Jenis Pekerjaan | Repair                                       |



URAIAN PEKERJAAN MAINTENANCE

| REPAIR - AC SINGLE SPLIT WALL MOUNTED |          |
|---------------------------------------|----------|
| INDIKATOR                             | HASIL    |
| Catatan Kondisi Unit                  | Sih baik |
| Periksa Kebocoran Freon               | checked  |
| Kondisi Filter                        | Kotor    |
| Tegangan Input                        | 185 V    |
| Foto Kondisi Unit Outdoor             | -        |

DOKUMENTASI



SEBELUM

CATATAN : -



PROSES

CATATAN : Foto Kondisi Unit Outdoor



SETELAH

CATATAN : -

TEMUAN DAN REKOMENDASI

| Tanggal & Waktu   | Temuan / Rekomendasi          |
|-------------------|-------------------------------|
| 17/07/2026; 14.33 | Catatan kondisi unit          |
| 17/07/2026; 14.33 | Catatan dari kebocoran freon  |
| 17/07/2026; 14.33 | Kotor disela sela             |
| 17/07/2026; 14.33 | Catatan dari tegangan input   |
| 17/07/2026; 14.33 | Kondisi nya belum dibersuhkan |

CATATAN KLIEN

| Tanggal & Waktu | Catatan |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

CATATAN SUPERVISOR

| Tanggal & Waktu | Catatan |
|-----------------|---------|
|-----------------|---------|

INFORMASI PELAKSANAAN

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Waktu Mulai   | 17/07/2026; 14.25 |
| Waktu Selesai | 17/07/2026; 14.52 |
| Total Waktu   | 00:27             |

PERSETUJUAN

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Teknisi    | Rulif Technician — 17/07/2026; 14.52 |
| Supervisor | Kevin Supervisor — 20/07/2026; 10.31 |
| Klien      | -                                    |